



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Przeгляд serwisowy typu B sprężarki śrubowej L30-7,5

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd serwisowy typu B sprężarki śrubowej L30-7,5 (prod. CompAir nr fabr.509873/0038, rok prod.2001)

Zakres:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtra powietrza, filtra oleju i separatora
- Kontrola połączeń olejowych i pneumatycznych.
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych, elektrozaworów i układu sterowania,
- Kontrola poszczególnych elementów kompresora oraz pracy sprężarki.

Wymagane części i materiały:

- Ck2110-1 - Zestaw serwisowy L22S-L37 (1szt)
- 10525274P - Separator (1 szt)
- SCWO4000-20 - Olej CompAir Fluid Force 4000HR (20l)
- SCWO4000-5 - Olej CompAir Fluid Force 4000HR (5l)
- Wkłady filtra powietrza osuszacza HED 300

Przeгляд osuszacza sprężonego powietrza Ultrapac Classic HED0300 (produkcji DONALDSON Ultrafilter nr fabryczny 1163603, rok produkcji 2002).

Zakres przeglądu:

- wymiana elementów filtracyjnych wstępnych MF oraz końcowy PE,
- sprawdzenie i ewentualna wymiana elektrozaworów MV 1 ½,
- sprawdzenie i ewentualna wymiana tłumików zrzutowych SD1,
- sprawdzenie i ewentualna wymiana spustu kondensatu UFM-T i uszczelnień osuszacza,
- pomiar punktu rosy po wykonaniu przeglądu oraz inspekcja sterownika,
- sprawdzenie stanu środka suszącego,
- ocena ogólnego stanu urządzenia podczas pracy, pomiary elektryczne i kontrola szczelności układu.

Wymagane części i materiały (wg katalogu producenta):

- MF0730 - filtr wstępny, nr art. 121556 - 1 szt.,
- O-R125,00×5,00 - uszczelnienia, nr art. 371268 - 2 szt.,
- PE073025 - filtr końcowy, nr art. 120056-25 - 1 szt.,
- REPA MV 1.1/2 BJ8497268.8000 - zestaw naprawczy elektrozaworów, nr art. 907313 - 2 szt.,
- SD1 - tłumik, nr art. 900909 - 3 szt.,

- SERVICE KIT UFM-T1/10/20 + REDESIGN - zestaw naprawczy spustu kondensatu - 1 szt., nr art. 301364.

Dodatkowe informacje do Wykonawców:

- Usługa będzie realizowana w dni robocze w godzinach 7:00 ÷ 15:00.
- Termin realizacji zostanie uzgodniony z panią Martą Żaczek tel. 606 957 066
- Do realizacji usługi wymagane są oryginalne części zamienne i materiały firmy CompAir (sygnowane logo CompAir, w oryginalnych opakowaniach) oraz potwierdzone doświadczenie zawodowe w serwisowaniu sprężarek firmy CompAir (dla serwisu innego niż producenta).
- Do realizacji usługi wymagane są oryginalne części zamienne i materiały firmy Donaldson (sygnowane logo Donaldson, nowe w oryginalnych nieotwartych opakowaniach) lub ich zamienniki zatwierdzone przez Zamawiającego jako równoważne (nowe w oryginalnych nieotwartych opakowaniach) oraz potwierdzone doświadczenie zawodowe w serwisowaniu osuszaczy firmy Donaldson (do okazania na życzenie).

Wymagane jest zawarcie na ofercie powyższych informacji oraz wykazu stosowanych części i materiałów zgodnych z wymogami Zamawiającego.

kontakt do osoby pod względem technicznym P. Marta Żaczek tel. 606 957 066, e-mail:marta.zaczek@mpo.com.pl

Termin składania ofert upływa w dn.: 2019-06-27

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Dominika Błażejczyk

Tel. kontaktowy: 22 391 02 04

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: dominika.blazejczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. DZA, ul. Kopijników 13

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.