

Marka i typ pojazdu	SAMOCHÓD WIELOFUNKCYJNY RENAULT MIDLUM 190.14
Wposażenie specjalne	JANCO KROKUS HS8RL
Nr taborowy	4566
Nr inwentarzowy	7.02330
Nr rejestracyjny	WY 82253
Rok produkcji	2007
Przebieg w km	264089
Pojemność silnika w cm ³	4764
Moc silnika w kW	140
Dopuszczalna masa całkowita w kg	16000
Data ważności badania technicznego	2024-04-20
Opis środka	<ul style="list-style-type: none"> • Silnik – Kompletny, wyciek oleju z miski olejowej, uszkodzona pompa i sterownik AdBlue. • Podwozie – Głęboka korozja ramy, korozja tłumika, korozja zderzaka tylnego, korozja siłowników hamulcowych tylnych, błotnik tylny prawy po naprawie (łata), luzy w zawieszeniu. • Kabina kierowcy – Wnętrze kompletne, brak tabliczki znamionowej, korozja progów kabiny, korozja tylnych słupków kabiny, obtarty zderzak przedni, błotnik przedni prawy po naprawie (łata), porysowane osłony lusterek bocznych, nie działa spryskiwacz szyby. • Nadwozie – Dźwignik hydrauliczny JANCO HS8R-brak tabliczki znamionowej, korozja ramy, wyciek ze zbiornika oleju.



